

最近有市民反映,二泉路柏庄桥公交站附近,汽车经过人行横道线时车速较快,加上路上没有隔离设施,行人过马路担惊受怕,希望相关部门增加标识提醒驾驶员注意,消除过街安全隐患。针对这一情况,小江观察员进行了实地调查。

这处斑马线为何行人不敢走?

全市范围内开展交通安全隐患排查整改



扫一扫,看视频

【部门回应】

对行人过街设施做整体提升优化

带着网友留言和现场查看的情况,记者来到锡山交警大队采访。据交警反馈,现场踏勘发现二泉路平时车流量较少,驾驶人开车速度的确较快,有的车辆在人行横道线前没有主动停车礼让,高峰时由于车流量大,车速快不起来。锡山交警大队民警万灵君介绍,今年计划对二泉路部分路段进行整改优化,结合网友反映的情况,对二泉路从华夏路到锡山区与梁溪区交界处做了整体规划,总的方案是加装中央隔离护栏,在

一些行人过街的地方增加错位式二次过街等待区,并喷涂“礼让行人”标识等。

据介绍,整改优化路段中的节点部位二泉路柏庄桥路口,北侧是桑达园小区,南侧是农贸市场,早晚通行流量很大。“因为路口小,信号灯采用满灯放行的方式,直行和转弯同时通行,机动车和行人之间就会产生交叉冲突。”而且,二泉路作为一条主干道,东西双向车流量较大,容易造成路口秩序混乱。交警计划在保留信号灯的基础上,设置

中央隔离护栏和二次过街等待区,把路口变成右进右出的交叉口。“左转的机动车会有一点绕行距离,但通过消除机动车与行人、非机动车的冲突点,将提升路口过街安全系数”,万灵君说。

除了二泉路,今年锡山交警大队还计划对学前东路、华夏路至东亭路段、春晖路的团结路至友谊路段、锡港路蠡园农贸市场段等十多个路段进行优化调整,主要目的是消除交通安全隐患,提高道路通行效率。

【记者追访】

城市化进程带来道路通行新变化

记者进一步了解到,无锡交警在全市范围内开展道路交通安全隐患排查整改,优化交通组织和完善交通设施。交警分析指出,安全隐患产生的一个因素是道路使用时间长了,标志标线和设施出现模糊、损坏、缺失,以及被绿化遮挡等情况,需要更新维护。另一个因素来自道路沿线环境的变化,有的道路沿线新增了学校、市场或者居民小区等,过街流量明显上升,行人与车辆冲突几率增加。

此外,在城市化进程中,一些道路的使用性质发生了改变。有的道路最初是按照公路标准建造,与市政道路相比车道宽、限速高,加上路况很好车速就很快。用作市政道路后,道路设置与实际交通流量出现了不匹配。还有的农村道路设施不完善,随着车流量增加,也需要进行交通安全设施改造。

交警介绍,对发现问题的路段路口会有针对性地制定方案,比如存在安全隐

患的人行横道线,根据道路宽度和车流量、人流量通行特点增设二次过街设施,调整中分带的绿化确保路口视野通透,并优化道路标线标识和标牌等。对于原先是公路的道路,考虑增设非机动车道,压缩路口渠化段车道宽度,促使车辆放缓车速。对于一些车辆不减速礼让、行人不走人行横道线的农村道路,增设会发出警示音的“电子哨兵”,配合LED屏、爆闪灯警示等进行安全提醒。

小江手记

交通出行安全关系千家万户。面对二泉路柏庄桥的斑马线,行人为啥反而不敢走、不愿走?小江了解到,这种情况也并非个例。希望相关部门重视起来,加强滚动排查,与时俱进消除道路上出现的一些安全隐患。

同时,交通设施调整不是万能的,只有每一个驾驶人开车时仔细观察,注意礼让,交通设施才能发挥其良好的作用,斑马线才能真正让行人走得放心和安心。

(晚报记者 念楼/文 季天灏/摄)

【网友反映】

半年之内两发事故 希望增加“礼让行人”标识

网友给“网事悉心办”栏目留言称,该人行横道线所在的马路旁边有座柏庄桥,对开车视野有一定影响。许多过往汽车车速飞快,并没有在人行横道线前减速、停车,“其实斑马线从司机视角看也不是很清楚”。

网友表示,去年底这里发生过一起交通事故,今年3月上旬又有人被车撞倒了。附近一些居民不太愿意走这一人行横道线,尤其不放心让小朋友在那里过马路。网友建议相关部门在这处人行横道线前增加醒目的“礼让行人”标识,提醒司机开车经过时放慢车速。

【现场观察】

人行横道线距离桥坡较近 车速会因惯性加快

记者来到二泉路柏庄桥,对桥堍两边路段都进行了观察。沿着柏庄桥往西步行,在二泉路柏庄桥街路口,记者发现有个别行人闯红灯过马路,有的电动自行车没到路口就“抄近路”斜穿和掉头。一对老夫妇告诉记者,马路对面是个菜场,早上和傍晚买菜的人很多,“我们年纪大了走得慢,过马路时要多看看,遇到车子宁愿等一等”。

沿柏庄桥往东走,经过金锡苑小区门口,看到一条人行横道线。这里道路南北两侧各设置有一个公交站台,乘坐公交车的乘客以及进出小区的居民都要通过人行横道线过马路。这条人行横道线距离柏庄桥和二泉路华夏路路口相当近。其中,柏庄桥桥坡虽然比较平缓,但是由西往东行驶到人行横道线前是一段下坡道路,车辆俯冲下来时速度会相应加快;从二泉路华夏路路口由东往西行驶的车辆,刚过信号灯也会习惯性加油门行驶。

二泉路路况良好,道路为双向四车道,两侧各有一条非机动车道。车道、中央隔离、机非隔离都是用地面标线划分的,从驾驶员的视角来看,这是一条“赤霍霍”很好开的马路。记者随机询问了多名路人,一名老阿姨提到带小朋友出门散步时,她说会尽量到前方十字路口再过马路。一名年轻女子记得“上个月出过一次车祸”,她认为汽车经过时确实应该“慢一点”。

