

上海地铁11号线遭吊车侵入 线路设施和列车受损,未造成人员伤亡

记者从上海地铁方面获悉,22日8时许,上海地铁11号线马陆至武威路站区间,由于外部一施工工地履带吊车倒塌侵入,造成地铁线路设备和一列正常运行的地铁局部受损,未造成人员伤亡。事故发生后,上海地铁方面已组织疏散乘客,相关区段启动公交应急短驳预案。截至发稿,乘客已疏散完毕。



发生撞击的11号线地铁车头。
(极目新闻)



塔吊砸坏的地铁护墙缺口。
(极目新闻)

现场

地铁护墙被砸开5米长缺口

当天下午,记者实探事故现场看到,受损地铁列车被拖走,损坏的地铁线路和电力设备仍在抢修中,侵线的塔吊为上海城投一项目施工方所有。

12时40分许,记者乘坐上海地铁11号线从迪士尼往嘉定北方向,列车运行至武威路站停车后,车厢内灯光变暗,停车时间较长。站内广播称,受外部施工影响,继续前往嘉定北、花桥方向的乘客,需下车前往1号出口乘坐短途接驳车,现场有地铁工作人员指挥乘客前往出口乘车。

一名地铁站工作人员介绍,

列车抵达武威路站后会原路返回。上海地铁公开运营信息显示,地铁11号线马陆站至武威路站区间无法乘坐。

记者在武威路地铁站1号口外看到,马路边停有一排公交车,负责免费接驳继续向嘉定方向的乘客,大量乘客正排成长队上车。

下午2时30分许,记者在事故现场看到,11号线往嘉定方向距陈翔公路站约200米处,受损的地铁列车仍停在原地,被塔吊砸开超过5米长的线路护墙缺口仍未修复,大量线路和电力设备抢修人员正在紧张施工。下午2

时50分许,损坏的地铁列车被牵引车拖离现场。

记者在塔吊倒塌的工地现场了解到,该施工项目为上海城投沪嘉高速与闵嘉高架联络线新建工程,现场可见有部分受损的塔吊倒在地上,上方压有损坏水泥块。现场一名工作人员介绍,该项目总包方是上海建工。

上海市嘉定区应急管理局工作人员回应记者称,现场已成立应急、地铁、交通委、施工方等部门成立的联合调查组,正在现场调查。至于侵线塔吊所属的项目及施工方等详情,该工作人员表示还在核查中。

明年1月5日起全国铁路 实行新列车运行图 优化东南部地区 列车开行结构

记者22日从中国国家铁路集团有限公司获悉,2025年1月5日零时起,全国铁路将实行新的列车运行图,新图车票于2024年12月22日起陆续发售。调图后,全国铁路安排图定旅客列车13028列,较现图增加230列;开行货物列车22859列,较现图增加91列,铁路客货运输能力、服务品质和运行效率进一步提升。

国铁集团运输部相关负责人介绍,此次调图是国铁企业充分运用铁路新增线路、车站和装备等运输资源,对全国铁路列车运行方案进行的一次优化调整。新图的实施有利于进一步提升路网整体效能、优化客货运输产品供给,使铁路高质量发展成果更好地服务于人民群众生产生活和经济持续回升向好。

铁路部门将充分运用沪苏湖、杭温、宣绩高铁等新线运能,优化东南部地区列车开行结构,助力长三角一体化和长江经济带发展。其中,在上海至郑州、武汉、福州等省会城市间增开动车组列车38列,在上海至广州、南昌、深圳等城市间开行停站少、旅时短的大站快车24列,京沪高铁北京南至南京南间增开时速350公里标杆列车2列、徐州东至南京南间增开动车组列车4列,加强长三角地区与中西部、粤港澳大湾区、京津冀地区联系。

与此同时,铁路部门将运用集大原、荆荆高铁等新线运能,调整中西部高铁运行图,服务中部地区崛起和西部大开发。其中,集大原高铁开通后,内蒙古自治区深度融入全国高铁网,开行呼和浩特、包头至上海、杭州、重庆、青岛、西宁等方向动车组列车,旅行时间大幅压缩;北京北(清河)站增开动车组列车26列,首次开行前往西安、兰州、成都等城市列车,进一步加强首都与中西部城市间交流。

(樊曦)

经历

有种车厢要脱轨的感觉

当天上午,事发列车上的乘客告诉记者,当时的撞击感很强烈,有种车厢要脱轨的感觉。目前,乘客下车后已经沿轨道步行脱困。

视频显示,在地面上的地铁线路上,一辆运行中的地铁列车突然出现,撞击上了倒在轨道上的塔吊,塔吊被撞飞出去,现场腾起烟尘,运行中的地铁紧急刹车。视频发布者告诉记者,这是12月22日早上7时56分许,上海地铁11号线撞上侵线塔吊的事

发现场。

另有一段视频显示,地铁车厢地面上满是碎玻璃,车窗破损。视频发布者向记者介绍,他事发时就在发生事故的11号线地铁上,撞上塔吊的瞬间撞击感很强烈,甚至感觉车厢要脱轨。地铁驾驶员第一反应是急刹车,所有的乘客都因惯性向前倾倒。目前,救援队已经打开了车厢门,乘客都步行到了最近的陈翔公路站。

另一名11号线的乘客王先生向记者介绍,事发地点是陈翔

公路往马陆地铁站方向,距陈翔公路站约200米,而他就在发生事故那趟车的后面一辆车上。事发后他们在车上被困了50分钟,因为列车停电了,车上很冷。车门打开后,工作人员组织乘客沿着地铁线路步行到陈翔公路站,因为道路很窄,只能一个人通过,他走了20分钟才到陈翔公路站。他在经过事发现场时看到,应该是塔吊撞坏了地铁轨道,发生撞击的那段地铁轨道,像断桥一样,少了一截。

处置

相关区段启动公交应急短驳预案 应急管理部派出工作组赶赴现场

记者从应急管理部获悉,针对上海地铁11号线遭吊车侵入事故,应急管理部已派出工作组赶赴现场。

接报后,应急管理部第一时间视频连线上海市应急管理局、消防救援总队和事故现场,调度救援处置工作,要求上海市相关

行业领域开展安全检查,市应急管理局提级调查该起重大涉险事故,分析原因,追查责任,并通报批评工程总包单位和分包单位。应急管理部已派出工作组赶赴现场指导处置。

上海地铁11号线穿过上海嘉定区、普陀区、徐汇区、浦东新区等地,总体呈现为西北至东南走向,设有迪士尼站。本次事故影响路段为马陆至武威路区段,该区段列车限速运行,发车班次间隔延长,嘉定新城至武威路现已启动公交应急短驳预案。

截至发稿,申通地铁集团通过社交平台连续发布9条消息说明事故情况以及公交应急预案细节,并致歉。

(综合新华社、极目新闻等)



12月22日,工程抢修人员在上海地铁11号线事故受损列车车头附近工作。
(新华社)