

印尼认定737 MAX 缺陷酿狮航空难

美联邦航空局指波音向监管机构隐瞒情况



印度尼西亚国家交通安全委员会23日告诉狮子航空公司空难遇难者家属，空难部分关联波音公司737 MAX系列客机的技术和设计问题。

前一天，波音公司解雇商用飞机公司总裁凯文·麦卡利斯特。麦卡利斯特成为因为737 MAX客机两次空难陷入信任危机以来首名遭辞退的高级管理人员。

部分归咎

印尼国家交通安全委员会23日向遇难者家属展示与调查相关幻灯片，后续将发布最终调查报告。委员会认为，空难部分原因是737 MAX客机的“机动特性增强系统”如何运行以及飞行员会如何反应的错误预测。

印尼狮航和埃塞俄比亚航空公司去年10月和今年3月分别有一架波音737 MAX 8型客机坠毁，合计346人丧生。两

开革高管

波音22日解雇麦卡利斯特，由波音全球服务集团总裁和首席执行官斯坦·迪尔接任波音商用飞机公司总裁。

麦卡利斯特曾在通用电气公司的航空部门做销售，2016年11月加入波音。在老东家任职期间，麦卡利斯特积累大量航空企业客户资源。借助这一优势，他在波音任职期间与商用飞机公司销售总裁伊赫萨内·穆尼尔联手，一度使销售额翻番。

部分业内人士认为，麦卡利斯特只是波音祭出的“替罪羊”。路透社以一名消息人士为来源报道，波音2011年宣布开始研发737 MAX客机，麦卡利

缺少实锤

就美国联邦航空局上周向国会送交显示波音前雇员知道737 MAX客机“难控制”的文件，波音说那份文件不能成为波音向监管机构隐瞒这一情况的证据。

文件关联波音前首席技术飞行员马克·福克纳与他人的通信。福克纳2016年11月告诉飞行员同事，模拟驾驶时，737 MAX客机的“机动特性增强系统”表现异常，难以控制。路透社22日报道，与福克

起空难都关联“机动特性增强系统”错误启动。737 MAX客机随即在全球范围内遭停飞和禁飞。

幻灯片显示，空难原因还包括缺少讲解“机动特性增强系统”出现错误启动情形时如何应对的文件。另外，机组人员在尝试手动控制飞机和通信层面遇到干扰和缺陷等多重问题。

波音发言人拒绝在最终调查报告发布前回应上述内容。

斯特那时不在波音。

美国从事航空市场分析的蒂尔集团副总裁理查德·阿布拉菲亚认为，麦卡利斯特与737 MAX客机研发“毫无关系”。法新社援引阿布拉菲亚的话报道，波音遭遇这场风波，麦卡利斯特行事极其低调，没有在波音需要有人应对质疑的时候出现在公众视线中。

波音首席执行官丹尼斯·米伦伯格本月早些时被免去董事长职务。部分行业分析师认为，麦卡利斯特遭解职成为米伦伯格最终离职的前奏，时间可能是在737 MAX客机复飞以后。

纳共过事或了解飞行模拟器的两名波音前雇员说，福克纳当时指的是飞行模拟器软件，无法证明“机动特性增强系统”实际存在风险。

其中一名前雇员认为，福克纳没有参加737 MAX客机投入运营前的测试和评估，因而所发表的评价欠缺权威性。

福克纳经由律师回应，他先前所作评价仅限于模拟系统，而不是737 MAX客机本身。

(新华社特稿)

博物馆热成像仪发现游客癌症

英国一家博物馆没有想到，它提供的红外热成像仪竟能帮助一名女参观者发现乳腺癌迹象。

女子名为巴尔·吉尔，现年41岁，家住英格兰地区伯克郡斯劳镇。她今年5月随家人去苏格兰首府爱丁堡度假，顺路参观暗箱与幻觉世界博物馆。博物馆一大看点是热成像仪室，许多游客在那里看自己的全身热成像图。

英国《每日邮报》22日报道，吉尔在热成像仪室看热成像图生成过程，注意到自己的热成像图显示左胸一片区域颜色“与其他人不同”，拍下一张照片。

吉尔回家浏览假期照片，再次注意到那张热成像图，继而上网搜索到“许多关于乳腺癌和热成像仪的文

章”，决定去医院检查。她确诊患早期乳腺癌，接受两次手术，无需接受化学疗法和放射疗法治疗。

吉尔写信致谢，说博物馆之旅“改变我的生活”，虽然热成像仪不用于筛查癌症，但没有它，“我将永远不可能(及时)知道自己患癌”。

博物馆方面说，那台热成像仪2009年安装，没有意识到它“有潜力以这种方式探查改变生活的迹象”。

英国国民保健制度医学专家说，癌细胞繁殖需要从血液中吸收氧，因而增加周边血流，提高周边皮肤温度。热成像技术可以显现这一异常，但没有证据显示它是乳腺癌有效筛查手段。钼靶检查目前是乳腺癌主要筛查手段。

(王鑫方)



海岸侵蚀严重 丹麦百年灯塔内迁70米

丹麦著名的鲁比约角灯塔坐落在悬崖沙丘上，因北海海岸承受严重侵蚀，22日朝内陆方向接受70米“迁移”。

这座灯塔高23米，1900年投入使用，当时距离海岸大约200米。随着北海不断侵蚀灯塔所处悬崖，截至今年10月初，这一距离缩短至6米。如不人工干预，灯塔难逃坠海厄运。

英国《卫报》报道，迁移由当地一家工程企业承担，当地时间22日由丹麦媒体现场直播。工人们先把横梁插入灯塔地基，再把灯塔抬高至沙丘轨道上，以每小时8米左右的速度向内

陆平移。工程师们起初估计灯塔重1000吨，抬高时发现它重720吨，迁移难度因而略微降低。

丹麦环境大臣莱娅·韦尔梅林称这座灯塔是丹麦“国宝”。环境部为灯塔整体迁移出资500万丹麦克朗(约合527万元人民币)。

由于周围沙丘侵入灯塔两座附属建筑，鲁比约角灯塔1968年停止使用，后经改造成为博物馆。它所在沙丘每年吸引游客超过25万人次。迁移结束后，灯塔周边区域将用水泥加固。

(王鑫方)

分类 信 遗失声明公告 广告刊登热线:
82767591 82767682
公司地址: 新生路107号新鼎球大厦1505室(华夏银行大楼)

房东急需资金 低价出售

水车湾小区(紧邻建行无锡分行), 一楼二楼两层商业用房2000平, 价格1800万。

有意请电联: 18351163810

常年批发 冬虫夏草 48元克起

无锡工运路中国饭店一楼 82759166
无锡中山路锦江大酒店一楼

● 遗失无锡市橡树花园大酒店有限公司江苏增值税普通发票代码3200171320号码35063842-35063857共16份作废

招租公告

出租物: 南湖家园50#, 面积3640.72㎡ 招租业态: 医疗相关业态
出租物: 惠景家园钱皋路1#, 3#, 面积4025.18㎡
招租业态: 一楼的性质为商业、二楼的性质为办公
租赁形式: 现状出租

联系方式: 无锡市住房保障建设发展有限公司
联系人: 韦先生 王先生 电话: 0510-82729328

公告

梁溪区和鱼鸟市场有限公司内市场二楼的南长区小乌龟水馆已退铺, 终止履行租赁合同。南长区小乌龟水馆老板见报后15天内办理原小店内燃气封户手续。如逾期未办, 本公司将依据相关条款解除其享有的权利, 按规定办理过户手续。

家和鱼鸟市场有限公司
2019年10月24日

● 遗失苏BQ8795锡320206001726
苏BQ1622锡320206003476营运证
● 遗失苏BB3353锡20025225
苏BB1391锡320200001665营
运营证
营业执照正副本, 注册号320204600243247, 正本编号32020400201404210039, 副本编号32020400201404210044, 声明作废
● 遗失无锡市久胜汽车运输有限公司增值税专用发票, 代码00201404210039, 副本编号32020400201404210044, 声明作废
● 遗失无锡市久胜汽车运输有限公司增值税专用发票, 代码00201404210039, 副本编号32020400201404210044, 声明作废
● 遗失无锡市久胜汽车运输有限公司增值税专用发票, 代码00201404210039, 副本编号32020400201404210044, 声明作废