


触目惊心: 万千巷燃气管道严重锈蚀 “最后通牒”: 25 日前不整改将强制停气

今年的燃气安全专项检查中，安检员在滨湖区万千巷发现一条天然气管架管严重锈蚀，存在安全隐患，工作人员曾多次上门督促物业公司整改。然而，数月过去，这颗“定时炸弹”仍未解除。锈蚀管道为何迟迟不整改？何时能解除危险？连日来记者进行了走访调查。



扫码看视频

延伸

今年排查出 294 个燃气隐患 三大问题最常见

在去年瓶装液化气安全整治的基础上，今年市市政和园林局加大整治管道燃气，守牢燃气使用“最后 100 米”。据统计，目前市区共有近 150 万户管道天然气用户，其中居民用户 145 万户，非居民用户 7935 户。为进一步加强餐饮场所燃气使用安全管理，遏制燃气事故发生，今年全市范围内开展餐饮场所燃气使用安全专项治理行动。

颜国栋介绍，今年以来，市区共排查出餐饮场所管道天然气隐患问题 294 个，最常见的问题包括燃气软管老化破损漏气、燃气器具不合格、未安装燃气报警器等三大问题。目前，市市政和园林局梳理各类问题，按照属地分发到各个区，将由区燃气管理部门督促燃气企业和用户进行整改，实施清单式管理。按计划，各类隐患问题将于年内全部整改到位。

燃气软管老化破损

每家每户几乎都会安装燃气灶，在燃气灶与燃气管道连接的部位有一段软管。据统计分析，居民燃气事故中 60% 以上是由于软管松动、脱落、老化、破裂、超过使用年限、使用非燃气专用管所致。前不久，金惠苑某住户家中发生爆燃事故，经排查，该户家中连接热水器非标软管疑似被老鼠咬破引发漏气，导致爆燃事故，所幸家中无人员伤亡。

在今年的燃气安全专项检查中，餐饮场所的燃气软管老化破损最常见。此前，安检人员发

现一家饭店使用了普通的橡胶软管，并在桌角盘旋缠绕了多圈。这种禁用材质很容易被鼠咬破漏气，超长的软管长期被脚踏和压挤出现了变形裂痕，很容易造成燃气泄漏事故，工作人员当场提出整改要求。

“软管虽小，安全事大”，李衍超提醒，燃气软管最好使用不锈钢波纹管，这种材质具有耐腐蚀、防鼠咬、防脱落、耐用性好等特点。通常燃气软管使用期限为 18 个月，到期应及时更换，软管长度不能超过两米，也不能穿墙穿地面、穿门窗和顶棚。

部分灶具没有熄火保护装置

生活中时常会发生开水、汤汁等液体溢出现象，或风吹导致火焰意外熄灭，在无人看管或没有熄火保护安全装置的情况下，燃气会大量泄漏，一旦遇到明火将引发安全问题，而有熄火保护装置的燃气灶就能避免这样的风险。据相关部门统计，各地因燃气灶具意外熄火造成的事故占燃气事故总数 30% 以上。

“为保证公共安全，所有商用灶具应加装熄火保护装置，

这一装置可在燃气灶意外熄火 60 秒钟之内能够自动切断燃气，防止意外发生。”李衍超介绍，今年的专项检查中就发现部分餐饮户使用的灶具没有熄火保护装置，此类灶具形同“定时炸弹”。还有一些餐饮场所使用质量不合格或超期服役的燃气灶具。近期，安检员在惠山万达小菜园餐厅通过仪器测出漏气，经现场检查，由于灶具开关长期磨损导致漏气，工作人员现场下发限期整改通知。

1238 户未安装燃气报警器

“装上这个报警器，心里踏实多了。”最近梁溪区一家川菜馆的老板指着新装的燃气泄漏报警器一个劲地夸赞。根据《江苏省燃气管理条例》等相关规定，餐饮用户、在室内公共场所使用燃气的、在符合用气条件的地下或者半地下建筑物内使用管道燃气的，都应当安装使用燃气泄漏安全保护装置。安装燃气报警装置相当于给燃气用户加装一把安全锁，增加一层安全保障。

颜国栋介绍，去年市区使用瓶装气的餐饮店已 100% 安装上燃气泄漏报警器，今年使用管道气的餐饮用户也要实现报警器全覆盖。据统计，目前还有 1238 户餐饮场所未安装报警器，补装工作正在推进，预计 10 月底前安装到位，届时将实现餐饮场所燃气安全全面管控，街道社区的安全网格员只要扫一扫饭店墙上的二维码，就能掌握这家店最新的燃气安检信息。

(晚报记者 蔡佳/文、摄)

现场探访: 燃气架空管锈迹斑斑

万千巷沿线有十多家餐饮店，附近居民常在这里用餐和点外卖。近日，记者来到这排餐饮店后厨的户外，只见一条黄色的燃气管沿着外墙穿行而过，管道多处锈迹斑斑，腐烂处的外壳不断剥落，管道上方的墙面还有渗水痕迹。更触目惊心的是，密密麻麻的电线和空调管线就搭在燃气管道上，一根空调管正在漏水，滴在斑驳不堪的燃气管道上。在这条燃气管道周围，还密布着一排排空调外机，有的空调外机和燃气管道“亲密接触”，有的甚至就架在燃气管道上，一旦发生安全事故，后果不堪设想。“我们经营餐饮每天都要用燃气，这条室外管道锈蚀蛮严重了，长此以往会有安全隐患。”沿街一家餐饮店老板透露，上半年就发现这个问题，尤其是管道拐角处的部位锈蚀最严重，担心破裂漏气。由于这是一条公共燃气管道，只能等物业统一解决问题，但迟迟不见维修。

供气单位: 多次上门督促整改

无锡华润燃气客户服务部经理李衍超介绍，万千巷天然气管架管建于 2009 年，长 120 米，为沿线 7 家餐饮店面供应天然气。今年 4 月，安检人员在巡检中发现这条燃气管架管因走廊漏水严重锈蚀，而且管线周边分布着电线、空调外机，一旦遇明火可能爆炸，需要更换新管道。

“更换燃气管道首先要解决走廊漏水和电线搭挂问题”，李衍超说，无锡华润燃气及时联合河埭街道、滨湖区城管对万千巷架空管道锈蚀问题进行现场查看，并向该燃气管道维护和管理方万象美物业公司发出整改通知书。考虑到实际情况复杂，他们将整改期限宽限至 7 月底，期间，工作人员多次上门督促物业公司对漏水和管线搭挂现象进行整改，以便后期对燃气管道进行改造处理。截至目前，物业公司未完成整改。

最后通牒: 不按期整改将强制停气

19 日，记者随市市政和园林局、无锡华润燃气工作人员来到万千巷，供气部门再次上门督促万象美物业公司整改，并就整改方案进行沟通。当天，华润燃气向物业公司发出“最后通牒”，将一份《隐患停气通知书》交给物业方，并告知沿线餐饮店停气时间。

《通知书》上明确写着: 为确保天然气供气安全，根据用户合同，将于 8 月 25 日停气，待彻底消除安全隐患，经检查合格后，将于三个工作日内恢复供气。市市政和园林局公用事业管理处负责人颜国栋表示，针对万千巷锈蚀管道已制定整改方案，如果物业公司拒不整改，燃气管理部门将对其进行处罚，供气单位按照供用气合同约定停止供气。

对此，万象美物业公司李经理表示，他们已请了施工队，将按燃气公司限定的时间做好整改工作，配合燃气公司进行管道更新。本报将持续关注万千巷燃气管道整改情况。