

积水曾达30厘米深，上千辆电动自行车无法停车库雨水倒灌“病因”找到了

本报讯（晚报记者 黄孝萍/文、摄）大雨滂沱之时，居民却不敢把电动自行车停到漏水的负一层车库。昨天，从金匮苑社区了解到，经过各方努力，历时两年的非机动车车库漏雨问题找到“病因”了。修缮工作已启动，困扰小区上千户居民的雨季停车难问题有望得到解决。

“这上面的水渍还挺清晰的，一看就是漏点所在。”在金匮苑小区57-58号楼的负一层，工人刘师傅和几个工友正在忙活。负一层的地下车库上方有许多管道，刘师傅他们先把原来管道和墙面连接处的墙粉铲掉，用混凝土加堵漏王重新填好接口，粉刷修复好墙面。刘师傅表示，从维修时打开墙面的情况看，除了少部分塑料管道出现开裂，大部分金属管道并没有渗漏。他们研究了一下，管道和外界连接处有一个套管，当雨势很大时，无法及时分流的雨水会进入套管，渗水到车库里。现在用了堵漏王之后，防水功能将得到加强。

6月19日的一场大雨，金匮苑非机动车车库里积水达30厘米深。小区物业负责人陈建东表示，当时排水泵都来不及排。地下车库不仅有污水管，还有电路、网线

等，稍有不慎就会引发触电事故。车库的水如果不及时排出，漫到配电间的电柜，整个小区的电路会全部跳闸，电梯都可能运行不了。那天，物业一直忙到凌晨1点，居民们也心急如焚。


事情紧急上报到小区的建设方后，他们也专门组织人员进行抢修、排除积水。无锡市梁溪城市发展集团有限公司负责该小区非机动车车库修缮的戴新元表示，地下车库出现严重的渗漏可能和年久失修有关，一旦外面的水压过高，会导致积水倒灌。这次维修估计需要启动资金60万元左右，1个月后才能完全修好。

从金匮苑社区了解到，小区共有25栋楼，1806户居民，电动自行车的保有量不少于1000辆。2021年5月，地下车库加装了喷淋和充电设备后，车库才真正开始用起来。但2021年的梅雨季时，就发现大雨过后，车库出现雨水倒灌。“很可能这个问题原来就有，只是以前没人停车，大家也不太介意。”该社区工作人员表示，多处管道连接处的雨水形成“小瀑布”往车库灌水，居民们纷纷报修。梁溪区人大代表郑金炎等经过走访了解和现场查看后，也形成了意见建议，并交



相关部门办理。但后续跟进时，由于雨水较少，漏水原因无法查明，不能敲定整改方案。

今年6月的这场大雨，把车库隐患全面暴露，找到问题所在后，非机动车车库启动全面维修。陈建东表示，他们要求每个负一层有穿墙管的地方都要一一排查，并用相机拍摄反馈。后续，清名桥街道人大工委将会组织人大代表、社区、物业及相关职能部门到现场进行抽查，确保施工质量。



6月26日，贡湖大道旁一处草坪长出野生蘑菇。近期，各种野生菌类蘑菇类植物进入生长旺盛期。无锡疾控提醒，防止误食毒蘑菇最好的方式是不采、不买野生蘑菇，不要用自己的生命和健康赌运气。

（还月亮 摄）

“老板”突然要求转账 警方提示贴帮她挽救了78万元

本报讯 昨天上午，经开区某企业的刘会计赶到东塔派出所，将感谢警方帮助其公司避免78万元损失的锦旗送到民警手上。几天前，她遭遇了冒充老板的网络骗子，她之前接受过警方的反诈宣讲，直接电话与老板核实，避免了上当受骗。

6月20日下午，刘会计拨打了110报警电话，称其可能遭遇冒充老板的电信网络诈骗。当天下午2点左右，她突然被拉进一个QQ群，群内有“老板”、她和另外两名“同事”。“头像跟呢称都是一模一样的”。一开始，刘会计并没有起疑。不一会，“老板”在群里称有一笔款项要打进公司账户，要求刘会计将公司账号贴进群里。刘会计提供账号后，“老板”和群里的“同事”聊起了另外一个项目的进度。几分钟后，“老板”在群里发了一张对方付

款的回执单截图，要求刘会计查询公司账户余额后回复“并未收到这笔款项”。刘会计按“老板”指示将公司78万余元的账户余额截图发群后，“老板”催促她立即把余额作为保证金付给对方，群里“同事”提供了账户。刘会计查询后发现不对劲。“我查了下，‘同事’提供的是个人账户。”公司规定超过5万元的加急转账需要老板电话通知或者当面告知，会计才能操作转账。刘会计感觉不对劲，稳住心神，思考之余看见了电脑上贴着警方“不闻其声、不得转账”的提示标语。

刘会计留了个心眼，点开群内“老板”的头像，发现头像和空间内都是老板的照片，但QQ账号与老板平时用的QQ号不一样，刘会计发觉自己可能遇到了诈骗，第一时间报了警。东塔派出所“心盾一队”宣防民

警第一时间赶至现场，与公司老板核实后，及时避免损失。“幸亏我之前接受过警方的反诈宣讲，报警后直接打电话与老板核实，避免了上当受骗。”事后，刘会计连连称赞公安的反诈宣防和提示贴很有用。

警方提醒，要严格管理好自身通讯软件，切勿向他人泄露账号及密码，对于莫名出现的新好友添加提示、邀请入群聊等异常情况注意甄别，在未核实对方身份前，不要轻易相信；切勿随意向陌生账户转账汇款，对于借款和资金汇款要求时刻保持警惕，务必向责任领导致电、视频或当面求证，严格落实财务审批制度，确认真实性后再操作；如发现受骗，请完整保存相关资料，尽快报警并联系汇款银行，及时取消汇款或冻结有关款项，争取止损黄金时间，将损失减少到最低。（晓城）

70升的油箱 加了73.6升汽油 解惑：标称容量不等于实际容量

本报讯 近日，江阴消费者钟汉卿（化名）在某加油站加了73.6升汽油，他认为油箱容量是70升，往常最多加油68升，且加油前油箱内还剩余约5升汽油，本次加油数量超过了汽车油箱容量，怀疑加油机计量有问题，于是向相关部门投诉。

江阴市消保委要塞分会接到投诉后，立刻指派专人处理。工作人员联合江阴市市场监督管理局执法人员、江阴市计量测试检定所工作人员、加油机生产企业技术人员赴现场调查，并邀请当事人及加油站负责人到场监督，对该台加油机进行检定。

经检查，该台加油机于2022年12月23日经江阴市计量测试检定所强制检定合格，目前在有效检定周期内，电脑主板、流量计、编码器三处的铅封均完整无破损。经综合判定，该加油机计量准确度符合国家规定要求。

消保委工作人员向当事人反馈检定结果，并耐心细致讲解相关计量知识，当事人对处置程序和检定结果均表示满意。消保委工作人员表示，由于汽油具有挥发性和膨胀性，为保护行车安全，汽车油箱制造通常将额定容量控制在燃油箱最大实际容量的95%（有的厂家是90%或80%），且不包括从油箱到加油口那一段油管和从发动机到油箱底部那一段油管的容量。油箱的上表面形状会有不规则凸起，在正常加油状态下凸起部分中存在着空气，它与油箱口盖一起调节着油箱内的压力；如果加油到油箱口，这部分空气被油挤出油箱体内，就会出现加进的油量比说明书中额定容量多的情况。且油箱内的沉淀、锈蚀、变形等多种原因也会影响油箱容量。（宋超）